

INFORME DE NO CONFORMIDAD					
A COMPLEMENTAR POR BVC	FECHA	ORGANIZACIÓN	REF CONTRATO	INFORME N°	
	24-05-2014	FUERA INTERNACIONAL SA Carrera 9B No. 117 A 90 oficina 302 Bogotá (Colombia)	CS-2013-0283	1/3	
	NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE		VISITA DE SEGUIMIENTO 1 DE 2		
	NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO		HSEQ		
	ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 Acciones preventivas				
	NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :				
	<i>No se evidencia la toma de acciones preventivas</i>				
	GRADO	AUDITOR LIDER	AUDITOR	REPR. ORGANIZACIÓN	
	Menor	YANETH VELASQUEZ (YVF)	NO APLICA		
	RESOLVER ANTES DE				
22-08-2014					
A COMPLEMENTAR POR LA ORGANIZACIÓN	ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)				
	VER PLAN DE ACCIÓN ADJUNTO				
	ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para resolver este problema y prevenir su repetición)				
	VER ANÁLISIS ADJUNTO				
	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DE RESOLUCIÓN	24-07-2014		
	REPRESENTANTE ORGANIZACIÓN	ALEJANDRO ALBÁN - Vicepresidente Internacional			
BVC	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA	STATUS	AUDITOR	
	COMENTARIOS DEL AUDITOR				

INFORME DE NO CONFORMIDAD					
A COMPLEMENTAR POR BVC	FECHA	ORGANIZACIÓN	REF CONTRATO	INFORME N°	
	24-05-2014	FUERA INTERNACIONAL SA Carrera 9B No. 117 A 90 oficina 302 Bogotá (Colombia)	CS-2013-0283	2/3	
	NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE		VISITA DE SEGUIMIENTO 1 DE 2		
	NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO		HSEQ		
	ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 Mejora Continua				
	NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :				
	No se cuenta con la trazabilidad de la información de indicadores del año anterior. Adicionalmente no se evidencia el análisis de los resultados de los indicadores existentes. (esto se evidencia en proceso de HSEQ, compras y Proyectos)				
	GRADO	AUDITOR LIDER	AUDITOR	REPR. ORGANIZACIÓN	
	Menor	YANETH VELASQUEZ (YVF)	NO APLICA		
	RESOLVER ANTES DE				
22-08-2014					
A COMPLEMENTAR POR LA ORGANIZACIÓN	ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)				
	VER ANALISIS DE CAUSAS ADJUNTA				
	ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para resolver este problema y prevenir su repetición)				
	VER PLAN DE ACCIÓN ADJUNTO				
	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DE RESOLUCIÓN	24-07-2014		
	REPRESENTANTE ORGANIZACIÓN	ALEJANDRO ALBÁN - VICEPRESIDENTE INTERNACIONAL			
BVC	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA	STATUS	AUDITOR	
	COMENTARIOS DEL AUDITOR				

INFORME DE NO CONFORMIDAD					
A COMPLEMENTAR POR BVC	FECHA	ORGANIZACIÓN	REF CONTRATO	INFORME N°	
	24-05-2014	FUERA INTERNACIONAL SA	CS-2013-0283	3/3	
		Carrera 9B No. 117 A 90 oficina 302 Bogotá (Colombia)			
	NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE		VISITA DE SEGUIMIENTO 1 DE 2		
	NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO		HSEQ		
	ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007				4.4.6
	NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :				
	<p>Se presentan los siguientes incumplimientos por control operacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> Personal moviendo canecas de almacenamiento de residuos con un peso mayor a 25 kg de acuerdo a lo permitido Se cuenta con 35 plantas en la oficina pero no se tiene control sobre el mantenimiento y cuidado de estas Se encuentra un extintor en la cocina ubicado a una altura mayor a 1.50 de acuerdo a lo permitido en la NFPA10 				
	GRADO		AUDITOR LIDER	AUDITOR	REPR. ORGANIZACIÓN
	Menor		YANETH VELASQUEZ (YVF)	NO APLICA	
RESOLVER ANTES DE					
22-08-2014					
A COMPLEMENTAR POR LA ORGANIZACIÓN	ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)				
	VER ANÁLISIS DE CAUSAS ADJUNTO				
	ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para resolver este problema y prevenir su repetición)				
	VER PLAN DE ACCIÓN ADJUNTO				
VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS		FECHA DE RESOLUCIÓN	24-07-2014		
		REPRESENTANTE ORGANIZACIÓN	ALEJANDRO ALBÁN - VICEPRESIDENTE INTERNACIONAL		
VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS		FECHA	STATUS	AUDITOR	
BVC	COMENTARIOS DEL AUDITOR				